casadecor

ACASADECOR.COM.BR

DESCUBRA O SIGNIFICADO DE CADA SÍMBOLO DE LAVAGEM.

LAVAGEM

1	40	Processo normal O número indica a temperatura máxima
2		Processo suave
3		Processo muito suave
4	Fand	Lavagem manual Temperatura máxima a 40°C
5	×	Não lavar com água

LIMPEZA A SECO

1	P	Usar Tetracloroetileno ou Hidrocarboneto
2	F	Usar Hidrocarboneto
3	w	Limpeza a úmido
4	<u>O</u>	Processo suave
5		Processo muito suave

SECAGEM

	1	\odot	Tambor Temperatura até 50°C
31 10	2	<u></u>	Tambor Temperatura até 70°C
2000	3		Não secar em tambor
	4		Secagem em varal
	5		Secagem por gotejamento
	6		Secagem horizontal
	7		Secagem à sombra

ALVEJAMENTO

1	\triangle	Permitido todos os agentes de alvejamento oxidante
2		Permitido alvejamento com Oxigênio
3	\otimes	Não alvejar

PASSADORIA

1		Máximo 110°C
2	··	Máximo 150°C
3		Máximo 200°C
4	\geq	Não passar

